

Fehlerbestimmung von Zählern ohne Messwandler.

n₁ = Anzahl Ankerumdrehungen des Eichzählers

n₂ = Anzahl Ankerumdrehungen des zu prüfenden Zählers

K₁ = Konstante des Eichzählers (Umdrehungen pro kWh)

 $K_2 = \text{Konstante}$ des zu prüfenden Zählers (Umdrehungen pro k W h)

F = Fehler in Prozenten

$$F = \frac{n_2 \cdot K_1 - n_1 \cdot K_2}{n_1 \cdot K_2} \cdot 100 = \frac{n_2 \cdot \frac{K_1}{K_2} - n_1}{n_1} \cdot 100$$

Multiplikationskonstante C für Zählwerkablesung = Tabellenwert C 4

$${f n}_1={f Anzahl}$$
 Ankerumdrehungen des Eichzählers ${f n}_2={f Anzahl}$ Ankerumdrehungen des zu prüfenden Zählers

$$K_1 = \text{Konstante}$$
 des Eichzählers (Umdrehungen pro kWh)

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{\text{der Messwandler (Umdrehungen pro kWh)}}{\text{Uebersetzungsverhältnis der Stromwandler}}$$


$$\frac{U_p}{U_s}$$
 = Uebersetzungsverhältnis der Spannungswandler


F = Fehler in Prozenten


$$K_3 = \frac{I_s}{I_p} \cdot \frac{U_s}{U_p} \cdot K_1 \qquad \qquad K_1 = \text{ Tabellenwert}$$
 Sind nur Stromwandler vorhanden, so ist das Verhältnis $\frac{U_s}{U_p}$ = 1 zu setzen

$$F = \frac{n_2 \cdot K_3 - n_1 \cdot K_2}{n_1 \cdot K_2} \cdot 100 = \frac{n_2 \cdot \frac{K_3}{K_2} - n_1}{n_1} \cdot 100$$

Sind nur Stromwandler vorhanden, so ist das Verhältnis $\frac{Up}{Up} = 1$ zu setzen







FORM MFP3E1

No. 27 573 225

